

TECHNICAL SERVICE POINTER

For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Service Pointer #: W10790000A ☒ Refrigeration Products
Action Required: Informational/Mandatory
Remove and Replace W10790000 dated April, 2014

Brands Affected



Amana, IKEA, Inglis, Jenn-Air, KitchenAid, Maytag, & Whirlpool Refrigerators Valve Chatter

Models:

See Pages 2 - 3

Serial Numbers:

K001 – Present (January 2010 - Present)

HR001 – Present (January 2010 - Present)

Possible Concern:

Consumers may hear a chattering sound when dispensing water from the refrigerator. The chattering sound may also occur when the Ice Maker fills.

Potential Cause:

Under certain circumstances, water supply pressure exceeding 60 psi may cause valve chattering when water is dispensed to the Ice Maker or water dispenser.

Correction:

Install pressure regulator on customer supply line using kit W10786952.

NOTE: Attaching the pressure regulator requires a 2" spacing between the back of refrigerator and the wall. If this spacing is greater than the existing clearance, installation of the pressure regulator will cause the refrigerator to stick out further than before.

Note: Kit W10786952 is compatible with copper or PEX plastic lines only. For any other type supply line, additional materials may be required.

ALL POINTERS ONLINE:

<https://www.servicematters.com/>

To receive pointers by email, or to edit or delete a current email address, go to

<https://www.servicebench.com/>

TECHNICAL SERVICE POINTER

For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Service Pointer #: W10790000A ☒ Refrigeration Products
Action Required: Informational/Mandatory
Remove and Replace W10790000 dated April, 2014

Models

7MF2976AE*02	GSC25C4EY*02	ISC23CDEX*00	KBFS22ECW*00	KFIS29BBW*02	KRFF707ES*00	MBB1953XE*2
7MF2976AE*03	GSC25C4EY*03	ISC23CDEX*01	KBFS22EWB*7	KFIS29BBW*03	KRMF606ES*00	MBB1957DE*00
7MF2976AE*04	GSC25C5EY*00	ISC23CDEX*02	KBFS22EWM*9	KFIS29BBW*04	KRMF706EB*00	MBB1957WE*2
7WF736SDA*11	GSC25C5EY*01	ISC23CNEX*00	KBFS22EWW*7	KFIS29PBM*02	KRMF706ES*00	MBF1953DE*00
7WF736SDA*12	GSC25C5EY*02	ISC23CNEX*01	KBFS25ECB*00	KFIS29PBM*03	KRSC500ES*00	MBF1953YE*2
7WF736SDA*13	GSC25C5EY*03	ISC23CNEX*02	KBFS25ECM*00	KFIS29PBM*04	KRSC503ES*00	MBF1958DE*00
	GSC25C6EY*00	ITB19440Q*3	KBFS25ECW*00	KFIV29PCM*02	KRSF505EB*00	MBF1958XE*6
ABB1921BR*00	GSC25C6EY*01	IX3HHEXDS*00	KBFS25EWB*9	KFIV29PCM*03	KRSF505ES*00	MBF2258DE*00
ABB1921WE*3	GSC25C6EY*02	IX5HHEXWS*0	KBFS25EWM*10	KFIV29PCM*04	KRSF505EW*00	MBF2258XE*6
ABB1924BR*00	GSC25C6EY*03	IX6HHEXDS*00	KBFS25EWW*9	KFXS25RYB*4	KSC23C8EY*00	MBL1953XE*2
ABB1924WE*2	GSF26C4EX*00	IX7DDEXDS*00	KBLS19KCM*00	KFXS25RYM*4	KSC23C8EY*02	MBL1957DE*00
ABB2224BR*00	GSF26C4EX*02	IX7DDEXDS*01	KBLS19KTM*2	KFXS25RYW*4	KSC23C8EY*01	MBL1957WE*2
ABB2224WE*2	GSF26C4EX*03	IX7HHEXDS*00	KBLS22KCM*00	KRBL102ES*00	KSC23C8EY*03	MBL2258XE*6
ABB2224WE*3	GSF26C5EX*00		KBLS22KWM*6	KRBL109ES*00	KSC23C9EY*02	MBR1953XE*2
AFD2535DE*11	GSF26C5EX*02	JFC2089BE*00	KBR519KCM*00	KRBR102ES*00	KSC23C9EY*00	MBR1953YE*2
AFD2535FE*12	GSF26C5EX*03	JFC2089WE*11	KBR519KTB*6	KRBR109ES*00	KSC23C9EY*01	MBR1957DE*00
	GSS26C4XX*00	JFC2089WT*9	KBR519KTM*2	KRBX102EB*00	KSC24C8EY*00	MBR1957WE*2
EB9FVBLWS*6	GSS26C4XX*02	JFC2290VE*8	KBR519KTM*6	KRBX102EW*00	KSC24C8EY*02	MBR2258XE*6
EB9FVBRWS*6	GSS26C4XX*03	JFC2290VP*5	KBR522KCM*00	KRBX109EB*00	KSC24C8EY*03	MFC2061KE*14
EB9FVBXWQ*3	GSS26C4XX*04	JFC2290VP*4	KBR522KWB*6	KRBX109EW*00	KSC24C8EY*01	MFC2062DE*00
EB9FVHLWS*2	GSS26C5XX*00	JFC2290VT*5	KBR522KWM*6	KRFC300EB*00	KSC24C8EY*04	MFF2258DE*00
EB9FVHRWS*2	GSS26C5XX*02	JFI2089AE*13	KBR522KWW*6	KRFC300ES*00	KSF26C4XY*00	MFF2258VE*7
EB9FVHXWB*2	GSS26C5XX*03	JFI2089WE*9	KBWS19KCB*00	KRFC300EW*00	KSF26C4XY*02	MFF2258VE*9
EB9FVHXWQ*2	GSS26C5XX*04	JFI2089WT*7	KBWS19KCW*00	KRFC302EB*00	KSF26C4XY*03	MFF2258VE*6
EB9SHKXVQ*7	GSS30C6EY*00	JFX2597AE*2	KBWS22KCB*00	KRFC302EP*00	KSF26C4XY*04	MFF2558DE*00
	GSS30C6EY*02	JFX2897DR*00	KBWS22KCW*00	KRFC302ES*00	KSF26C4XY*01	MFF2558VE*8
GB2FHDXWB*7	GSS30C6EY*03	JFX2897DR*01	KFCO22EVB*5	KRFC302EW*00	KSF26C4XY*05	MFF2558VE*10
GB2FHDXWQ*8	GSS30C6EY*01	JSC23C9EE*00	KFCP22EXM*5	KRFC400EB*00	KSF26C6XY*00	MFF2558VE*7
GB2FHDXWS*9	GSS30C7EY*00	JSC24C8EA*00	KFCS22EVB*5	KRFC400ES*00	KSF26C6XY*01	MFI2269DR*00
GB9FHDXWB*7	GSS30C7EY*02	JSC24C8EA*01	KFCS22EVM*8	KRFC400EW*00	KSF26C6XY*02	MFI2269VE*8
GB9FHDXWQ*7	GSS30C7EY*03	JSC24C8EA*02	KFCS22EVW*5	KRFF302EB*00	KSF26C6XY*03	MFI2269VE*10
GB9FHDXWS*9	GSS30C7EY*01		KFIS20XVB*8	KRFF302ES*00	KSF26C6XY*04	MFI2269VE*7
GI0FSAXVY*11	GX5FHTXVB*8	KBFS20ECB*00	KFIS20XVM*11	KRFF302EW*00	KSF26C6XY*05	MFI2665XE*7
GI6FARXXB*7	GX5FHTXVQ*7	KBFS20ECM*00	KFIS20XVW*8	KRFF305EB*00	KSF26C6XY*06	MFI2665XE*8
GI6FARXXF*6	GX5FHTXVY*10	KBFS20ECW*00	KFIS29BBB*02	KRFF305ES*00	KSF26C7XY*00	MFT2574DE*00
GI6FARXXQ*7	GZS21HGJB*00	KBFS20EVB*10	KFIS29BBB*03	KRFF305EW*00	KSF26C7XY*01	MFT2574DE*01
GI6FARXXY*8	GZS21HGJW*00	KBFS20EVM*13	KFIS29BBB*04	KRFF507EB*00	KSF26C7XY*02	MFT2672AE*11
GI6SARXXF*6	GZS21HSJS*00	KBFS20EVW*10	KFIS29BBM*02	KRFF507ES*00	KSF26C7XY*03	MFT2672AE*12
GSC25C4EY*00		KBFS22ECB*00	KFIS29BBM*03	KRFF507EW*00	KSF26C7XY*04	MFT2673BE*11
GSC25C4EY*01	ISC21CNED*00	KBFS22ECM*00	KFIS29BBM*04	KRFF607ES*00	KSF26C7XY*05	MFT2673BE*12

* Denotes Color

TECHNICAL SERVICE POINTER

For Immediate Attention of Your Service Department

Technical Service Pointer #: W10790000A ☒ Refrigeration Products
Action Required: Informational/Mandatory
Remove and Replace W10790000 dated April, 2014

MFT2776DE*00	MSB27C2XA*00	WRF532SNB*00	WRF991BOO*00	WRS571CID*01	WRS965CIA*01	WSF26C2EX*01
MFT2776DE*01	MSB27C2XA*01	WRF535SMB*00	WRF991BOO*01	WRS576FID*00	WRS970CID*00	WSF26C2EX*03
MFT2778EE*00	MSC21C6MD*00	WRF535SWB*00	WRF991BOO*02	WRS576FID*01	WRS973CID*00	WSF26C2EX*02
MFT2976AE*02	MSC21C6MD*01	WRF540CWB*00	WRF997SDD*00	WRS586FID*00	WRS975SID*00	WSF26C3EX*00
MFT2976AE*03	MSC21C6MD*02	WRF736SDA*11	WRF997SDD*01	WRS586FID*01	WRV976FDE*00	WSF26C3EX*01
MFT2976AE*04	WRB119WFB*00	WRF736SDA*12	WRL767SIA*00	WRS586FIE*00	WRV986FDE*00	WSF26C3EX*03
MFX2570AE*4	WRB322DMB*00	WRF736SDA*13	WRL767SIA*01	WRS586FIE*01	WRV996FDE*00	WSF26C3EX*02
MFX2876DR*00	WRB329DFB*00	WRF757SDE*00	WRS321CDB*00	WRS586FLD*00	WRX735SDB*00	WSF26D2EX*01
MFX2876DR*01	WRB329DMB*00	WRF989SDA*02	WRS526SIA*00	WRS586FLD*01	WRX988SIB*00	WSF26D2EX*02
MSB26C6MD*00	WRB329LFB*00	WRF989SDA*03	WRS537SIA*00	WRS950SIA*00	WRX988SIB*01	
MSB26C6MD*01	WRB329RFB*00	WRF990SLA*02	WRS537SIA*01	WRS950SIA*01	WRX988SIB*02	
MSB26C6MD*02	WRF532SMB*00	WRF990SLA*03	WRS571CID*00	WRS965CIA*00	WSF26C2EX*00	

* Denotes Color

Bulletin technique n° : W10790000A

Action : À titre informatif/obligatoire

Le présent bulletin remplace le bulletin W10790000 daté d'avril 2014

☒ Produits de
réfrigération

Marques concernées



Réfrigérateurs Amana, IKEA, Inglis, Jenn-Air, KitchenAid, Maytag et Whirlpool Le robinet d'arrivée d'eau émet des cliquetis

Modèles :

Voir page 2 à 3

Numéros de série :

K001 – Présent (Janvier 2010 - Présent)

HR001 – Présent (Janvier 2010 - Présent)

Problème potentiel :

Le client peut entendre un cliquetis lorsqu'il distribue de l'eau du réfrigérateur. Le cliquetis peut également se faire entendre lorsque la machine à glaçons se remplit.

Cause possible :

Dans certaines circonstances, la pression de l'alimentation en eau peut dépasser 60 lb/po, ce qui peut provoquer des cliquetis au niveau du robinet d'arrivée d'eau lorsque l'on distribue de l'eau de la machine à glaçons ou du distributeur d'eau.

Correction :

Installer un régulateur de pression sur la conduite d'arrivée d'eau du domicile du client, à l'aide de la trousse n° W10786952.

REMARQUE : La fixation du régulateur de pression nécessite un espace de 2" entre l'arrière du réfrigérateur et le mur. Si l'espace requis est plus important que l'espace de dégagement existant, le réfrigérateur sera alors plus avancé qu'avant l'installation du régulateur de pression.

Remarque : L'ensemble W10786952 est compatible uniquement avec les tuyaux en cuivre ou en polyéthylène réticulé. Du matériel supplémentaire peut être nécessaire pour tout autre type de tuyaux.

TOUS LES BULLETINS EN LIGNE :
<https://www.servicematters.com/>

Pour recevoir les bulletins par courriel,
ou pour modifier ou supprimer une
adresse de courriel, consulter
<https://www.servicebench.com/>

Modèles

7MF2976AE*02	GSC25C4EY*02	ISC23CDEX*00	KBFS22ECW*00	KFIS29BBW*02	KRFF707ES*00	MBB1953XE*2
7MF2976AE*03	GSC25C4EY*03	ISC23CDEX*01	KBFS22EWB*7	KFIS29BBW*03	KRMF606ES*00	MBB1957DE*00
7MF2976AE*04	GSC25C5EY*00	ISC23CDEX*02	KBFS22EWM*9	KFIS29BBW*04	KRMF706EB*00	MBB1957WE*2
7WF736SDA*11	GSC25C5EY*01	ISC23CNEX*00	KBFS22EWW*7	KFIS29PBM*02	KRMF706ES*00	MBF1953DE*00
7WF736SDA*12	GSC25C5EY*02	ISC23CNEX*01	KBFS25ECB*00	KFIS29PBM*03	KRSC500ES*00	MBF1953YE*2
7WF736SDA*13	GSC25C5EY*03	ISC23CNEX*02	KBFS25ECM*00	KFIS29PBM*04	KRSC503ES*00	MBF1958DE*00
	GSC25C6EY*00	ITB19440Q*3	KBFS25ECW*00	KFIV29PCM*02	KRSF505EB*00	MBF1958XE*6
ABB1921BR*00	GSC25C6EY*01	IX3HHEXDS*00	KBFS25EWB*9	KFIV29PCM*03	KRSF505ES*00	MBF2258DE*00
ABB1921WE*3	GSC25C6EY*02	IX5HHEXWS*0	KBFS25EWM*10	KFIV29PCM*04	KRSF505EW*00	MBF2258XE*6
ABB1924BR*00	GSC25C6EY*03	IX6HHEXDS*00	KBFS25EWW*9	KFXS25RYB*4	KSC23C8EY*00	MBL1953XE*2
ABB1924WE*2	GSF26C4EX*00	IX7DDEXDS*00	KBLS19KCM*00	KFXS25RYM*4	KSC23C8EY*02	MBL1957DE*00
ABB2224BR*00	GSF26C4EX*02	IX7DDEXDS*01	KBLS19KTM*2	KFXS25RYW*4	KSC23C8EY*01	MBL1957WE*2
ABB2224WE*2	GSF26C4EX*03	IX7HHEXDS*00	KBLS22KCM*00	KRBL102ES*00	KSC23C8EY*03	MBL2258XE*6
ABB2224WE*3	GSF26C5EX*00		KBLS22KWM*6	KRBL109ES*00	KSC23C9EY*02	MBR1953XE*2
AFD2535DE*11	GSF26C5EX*02	JFC2089BE*00	KBR519KCM*00	KRBR102ES*00	KSC23C9EY*00	MBR1953YE*2
AFD2535FE*12	GSF26C5EX*03	JFC2089WE*11	KBR519KTB*6	KRBR109ES*00	KSC23C9EY*01	MBR1957DE*00
	GSS26C4XX*00	JFC2089WT*9	KBR519KTM*2	KRBX102EB*00	KSC24C8EY*00	MBR1957WE*2
EB9FVBLWS*6	GSS26C4XX*02	JFC2290VE*8	KBR519KTM*6	KRBX102EW*00	KSC24C8EY*02	MBR2258XE*6
EB9FVBRWS*6	GSS26C4XX*03	JFC2290VP*5	KBR522KCM*00	KRBX109EB*00	KSC24C8EY*03	MFC2061KE*14
EB9FVBXWQ*3	GSS26C4XX*04	JFC2290VP*4	KBR522KWB*6	KRBX109EW*00	KSC24C8EY*01	MFC2062DE*00
EB9FVHLWS*2	GSS26C5XX*00	JFC2290VT*5	KBR522KWM*6	KRFC300EB*00	KSC24C8EY*04	MFF2258DE*00
EB9FVHRWS*2	GSS26C5XX*02	JFI2089AE*13	KBR522KWW*6	KRFC300ES*00	KSF26C4XY*00	MFF2258VE*7
EB9FVHXWB*2	GSS26C5XX*03	JFI2089WE*9	KBWS19KCB*00	KRFC300EW*00	KSF26C4XY*02	MFF2258VE*9
EB9FVHXWQ*2	GSS26C5XX*04	JFI2089WT*7	KBWS19KCW*00	KRFC302EB*00	KSF26C4XY*03	MFF2258VE*6
EB9SHKXVQ*7	GSS30C6EY*00	JFX2597AE*2	KBWS22KCB*00	KRFC302EP*00	KSF26C4XY*04	MFF2558DE*00
	GSS30C6EY*02	JFX2897DR*00	KBWS22KCW*00	KRFC302ES*00	KSF26C4XY*01	MFF2558VE*8
GB2FHDXBW*7	GSS30C6EY*03	JFX2897DR*01	KFCO22EVB*5	KRFC302EW*00	KSF26C4XY*05	MFF2558VE*10
GB2FHDXBWQ*8	GSS30C6EY*01	JSC23C9EE*00	KFCP22EXM*5	KRFC400EB*00	KSF26C6XY*00	MFF2558VE*7
GB2FHDXWS*9	GSS30C7EY*00	JSC24C8EA*00	KFCS22EVB*5	KRFC400ES*00	KSF26C6XY*01	MFI2269DR*00
GB9FHDXBW*7	GSS30C7EY*02	JSC24C8EA*01	KFCS22EVM*8	KRFC400EW*00	KSF26C6XY*02	MFI2269VE*8
GB9FHDXBWQ*7	GSS30C7EY*03	JSC24C8EA*02	KFCS22EVW*5	KRFF302EB*00	KSF26C6XY*03	MFI2269VE*10
GB9FHDXWS*9	GSS30C7EY*01		KFIS20XVB*8	KRFF302ES*00	KSF26C6XY*04	MFI2269VE*7
GI0FSAXVY*11	GX5FHTXVB*8	KBFS20ECB*00	KFIS20XVM*11	KRFF302EW*00	KSF26C6XY*05	MFI2665XE*7
GI6FARXXB*7	GX5FHTXVQ*7	KBFS20ECM*00	KFIS20XVW*8	KRFF305EB*00	KSF26C6XY*06	MFI2665XE*8
GI6FARXXF*6	GX5FHTXVY*10	KBFS20ECW*00	KFIS29BBB*02	KRFF305ES*00	KSF26C7XY*00	MFT2574DE*00
GI6FARXXQ*7	GZS21HGJB*00	KBFS20EVB*10	KFIS29BBB*03	KRFF305EW*00	KSF26C7XY*01	MFT2574DE*01
GI6FARXXY*8	GZS21HGJW*00	KBFS20EVM*13	KFIS29BBB*04	KRFF507EB*00	KSF26C7XY*02	MFT2672AE*11
GI6SARXXF*6	GZS21HSJS*00	KBFS20EVW*10	KFIS29BBM*02	KRFF507ES*00	KSF26C7XY*03	MFT2672AE*12
GSC25C4EY*00		KBFS22ECB*00	KFIS29BBM*03	KRFF507EW*00	KSF26C7XY*04	MFT2673BE*11
GSC25C4EY*01	ISC21CNED*00	KBFS22ECM*00	KFIS29BBM*04	KRFF607ES*00	KSF26C7XY*05	MFT2673BE*12

BULLETIN TECHNIQUE

Pour communication immédiate au département Service

Bulletin technique n° : W10790000A

Action : À titre informatif/obligatoire

Le présent bulletin remplace le bulletin W10790000 daté d'avril 2014

☒ Produits de
réfrigération

* Indique la couleur

MFT2776DE*00	MSB27C2XA*00	WRF532SNB*00	WRF991BOO*00	WRS571CID*01	WRS965CIA*01	WSF26C2EX*01
MFT2776DE*01	MSB27C2XA*01	WRF535SMB*00	WRF991BOO*01	WRS576FID*00	WRS970CID*00	WSF26C2EX*03
MFT2778EE*00	MSC21C6MD*00	WRF535SWB*00	WRF991BOO*02	WRS576FID*01	WRS973CID*00	WSF26C2EX*02
MFT2976AE*02	MSC21C6MD*01	WRF540CWB*00	WRF997SDD*00	WRS586FID*00	WRS975SID*00	WSF26C3EX*00
MFT2976AE*03	MSC21C6MD*02	WRF736SDA*11	WRF997SDD*01	WRS586FID*01	WRV976FDE*00	WSF26C3EX*01
MFT2976AE*04	WRB119WFB*00	WRF736SDA*12	WRL767SIA*00	WRS586FIE*00	WRV986FDE*00	WSF26C3EX*03
MF22570AE*4	WRB322DMB*00	WRF736SDA*13	WRL767SIA*01	WRS586FIE*01	WRV996FDE*00	WSF26C3EX*02
MF22876DR*00	WRB329DFB*00	WRF757SDE*00	WRS321CDB*00	WRS586FLD*00	WRX735SDB*00	WSF26D2EX*01
MF22876DR*01	WRB329DMB*00	WRF989SDA*02	WRS526SIA*00	WRS586FLD*01	WRX988SIB*00	WSF26D2EX*02
MSB26C6MD*00	WRB329LFB*00	WRF989SDA*03	WRS537SIA*00	WRS950SIA*00	WRX988SIB*01	
MSB26C6MD*01	WRB329RFB*00	WRF990SLA*02	WRS537SIA*01	WRS950SIA*01	WRX988SIB*02	
MSB26C6MD*02	WRF532SMB*00	WRF990SLA*03	WRS571CID*00	WRS965CIA*00	WSF26C2EX*00	

* Indique la couleur

BOLETÍN DE SERVICIO TÉCNICO

Para la atención inmediata de su Departamento de servicio

Boletín de servicio técnico N.º: W10790000A

☒ Productos de
refrigeración

Acción requerida: Informativo/obligatorio

Quite y reemplace W10790000 con fecha de abril del 2014

Marcas afectadas



Refrigeradores Amana, IKEA, Inglis, Jenn-Air, KitchenAid, Maytag y Whirlpool Sonido de murmullo de la válvula

Modelos:

Vea las páginas 2 a 3

Números de serie:

K001 al presente (enero de 2010 al presente)

HR001 al presente (enero de 2010 al presente)

Posible problema:

Los consumidores escuchan un sonido de murmullo cuando se despacha agua desde el refrigerador. El sonido de murmullo también puede ocurrir cuando se llena la Fábrica de hielo.

Causa potencial:

En ciertas circunstancias, la presión de suministro de agua superior a 60 psi (4,2 kg/cm²) puede causar un sonido de murmullo de la válvula cuando el agua se despacha a la Fábrica de hielo o al despachador de agua.

Corrección:

Instale un regulador de presión en la línea de suministro del cliente usando el juego W10786952.

NOTA: Para sujetar el regulador de presión, se requiere un espacio de 2" (5 cm) entre la pared y la parte posterior del refrigerador. Si este espacio es mayor que el espacio libre existente, la instalación del regulador de presión hará que el refrigerador sobresalga más que antes.

Nota: El juego W10786952 es solo compatible con las líneas de plástico PEX o de cobre. Para cualquier otro tipo de línea de suministro, se pueden requerir materiales adicionales.

TODOS LOS BOLETINES EN LÍNEA:

<https://www.servicematters.com/>

Para recibir boletines por correo electrónico o para editar o borrar una dirección electrónica actual, vaya a <https://www.servicebench.com/>

BOLETÍN DE SERVICIO TÉCNICO

Para la atención inmediata de su Departamento de servicio

Boletín de servicio técnico N.º: W10790000A

Acción requerida: Informativo/obligatorio

Quite y reemplace W10790000 con fecha de abril del 2014

☒ Productos de
refrigeración

Modelos

7MF2976AE*02	GSC25C4EY*02	ISC23CDEX*00	KBFS22ECW*00	KFIS29BBW*02	KRFF707ES*00	MBB1953XE*2
7MF2976AE*03	GSC25C4EY*03	ISC23CDEX*01	KBFS22EWB*7	KFIS29BBW*03	KRMF606ES*00	MBB1957DE*00
7MF2976AE*04	GSC25C5EY*00	ISC23CDEX*02	KBFS22EWM*9	KFIS29BBW*04	KRMF706EB*00	MBB1957WE*2
7WF736SDA*11	GSC25C5EY*01	ISC23CNEX*00	KBFS22EWW*7	KFIS29PBM*02	KRMF706ES*00	MBF1953DE*00
7WF736SDA*12	GSC25C5EY*02	ISC23CNEX*01	KBFS25ECB*00	KFIS29PBM*03	KRSC500ES*00	MBF1953YE*2
7WF736SDA*13	GSC25C5EY*03	ISC23CNEX*02	KBFS25ECM*00	KFIS29PBM*04	KRSC503ES*00	MBF1958DE*00
	GSC25C6EY*00	ITB19440Q*3	KBFS25ECW*00	KFIV29PCM*02	KRSF505EB*00	MBF1958XE*6
ABB1921BR*00	GSC25C6EY*01	IX3HHEXDS*00	KBFS25EWB*9	KFIV29PCM*03	KRSF505ES*00	MBF2258DE*00
ABB1921WE*3	GSC25C6EY*02	IX5HHEXWS*0	KBFS25EWM*10	KFIV29PCM*04	KRSF505EW*00	MBF2258XE*6
ABB1924BR*00	GSC25C6EY*03	IX6HHEXDS*00	KBFS25EWW*9	KFXS25RYB*4	KSC23C8EY*00	MBL1953XE*2
ABB1924WE*2	GSF26C4EX*00	IX7DDEXDS*00	KBLS19KCM*00	KFXS25RYM*4	KSC23C8EY*02	MBL1957DE*00
ABB2224BR*00	GSF26C4EX*02	IX7DDEXDS*01	KBLS19KTM*2	KFXS25RYW*4	KSC23C8EY*01	MBL1957WE*2
ABB2224WE*2	GSF26C4EX*03	IX7HHEXDS*00	KBLS22KCM*00	KRBL102ES*00	KSC23C8EY*03	MBL2258XE*6
ABB2224WE*3	GSF26C5EX*00		KBLS22KWM*6	KRBL109ES*00	KSC23C9EY*02	MBR1953XE*2
AFD2535DE*11	GSF26C5EX*02	JFC2089BE*00	KBR519KCM*00	KRBR102ES*00	KSC23C9EY*00	MBR1953YE*2
AFD2535FE*12	GSF26C5EX*03	JFC2089WE*11	KBR519KTB*6	KRBR109ES*00	KSC23C9EY*01	MBR1957DE*00
	GSS26C4XX*00	JFC2089WT*9	KBR519KTM*2	KRBX102EB*00	KSC24C8EY*00	MBR1957WE*2
EB9FVBLWS*6	GSS26C4XX*02	JFC2290VE*8	KBR519KTM*6	KRBX102EW*00	KSC24C8EY*02	MBR2258XE*6
EB9FVBRWS*6	GSS26C4XX*03	JFC2290VP*5	KBR522KCM*00	KRBX109EB*00	KSC24C8EY*03	MFC2061KE*14
EB9FVBXWQ*3	GSS26C4XX*04	JFC2290VP*4	KBR522KWB*6	KRBX109EW*00	KSC24C8EY*01	MFC2062DE*00
EB9FVHLWS*2	GSS26C5XX*00	JFC2290VT*5	KBR522KWM*6	KRFC300EB*00	KSC24C8EY*04	MFF2258DE*00
EB9FVHRWS*2	GSS26C5XX*02	JFI2089AE*13	KBR522KWW*6	KRFC300ES*00	KSF26C4XY*00	MFF2258VE*7
EB9FVHXWB*2	GSS26C5XX*03	JFI2089WE*9	KBWS19KCB*00	KRFC300EW*00	KSF26C4XY*02	MFF2258VE*9
EB9FVHXWQ*2	GSS26C5XX*04	JFI2089WT*7	KBWS19KCW*00	KRFC302EB*00	KSF26C4XY*03	MFF2258VE*6
EB9SHKXVQ*7	GSS30C6EY*00	JFX2597AE*2	KBWS22KCB*00	KRFC302EP*00	KSF26C4XY*04	MFF2558DE*00
	GSS30C6EY*02	JFX2897DR*00	KBWS22KCW*00	KRFC302ES*00	KSF26C4XY*01	MFF2558VE*8
GB2FHDXBW*7	GSS30C6EY*03	JFX2897DR*01	KFCO22EVB*5	KRFC302EW*00	KSF26C4XY*05	MFF2558VE*10
GB2FHDXBWQ*8	GSS30C6EY*01	JSC23C9EE*00	KFCP22EXM*5	KRFC400EB*00	KSF26C6XY*00	MFF2558VE*7
GB2FHDXWS*9	GSS30C7EY*00	JSC24C8EA*00	KFCS22EVB*5	KRFC400ES*00	KSF26C6XY*01	MFI2269DR*00
GB9FHDXBW*7	GSS30C7EY*02	JSC24C8EA*01	KFCS22EVM*8	KRFC400EW*00	KSF26C6XY*02	MFI2269VE*8
GB9FHDXBWQ*7	GSS30C7EY*03	JSC24C8EA*02	KFCS22EVW*5	KRFF302EB*00	KSF26C6XY*03	MFI2269VE*10
GB9FHDXWS*9	GSS30C7EY*01		KFIS20XVB*8	KRFF302ES*00	KSF26C6XY*04	MFI2269VE*7
GI0FSAXVY*11	GX5FHTXVB*8	KBFS20ECB*00	KFIS20XVM*11	KRFF302EW*00	KSF26C6XY*05	MFI2665XE*7
GI6FARXXB*7	GX5FHTXVQ*7	KBFS20ECM*00	KFIS20XVW*8	KRFF305EB*00	KSF26C6XY*06	MFI2665XE*8
GI6FARXXF*6	GX5FHTXVY*10	KBFS20ECW*00	KFIS29BBB*02	KRFF305ES*00	KSF26C7XY*00	MFT2574DE*00
GI6FARXXQ*7	GZS21HGJB*00	KBFS20EVB*10	KFIS29BBB*03	KRFF305EW*00	KSF26C7XY*01	MFT2574DE*01
GI6FARXXY*8	GZS21HGJW*00	KBFS20EVM*13	KFIS29BBB*04	KRFF507EB*00	KSF26C7XY*02	MFT2672AE*11
GI6SARXXF*6	GZS21HSJS*00	KBFS20EVW*10	KFIS29BBM*02	KRFF507ES*00	KSF26C7XY*03	MFT2672AE*12
GSC25C4EY*00		KBFS22ECB*00	KFIS29BBM*03	KRFF507EW*00	KSF26C7XY*04	MFT2673BE*11
GSC25C4EY*01	ISC21CNED*00	KBFS22ECM*00	KFIS29BBM*04	KRFF607ES*00	KSF26C7XY*05	MFT2673BE*12

* Indica el color

BOLETÍN DE SERVICIO TÉCNICO

Para la atención inmediata de su Departamento de servicio

Boletín de servicio técnico N.º: W10790000A

Acción requerida: Informativo/obligatorio

Quite y reemplace W10790000 con fecha de abril del 2014

☒ Productos de
refrigeración

MFT2776DE*00	MSB27C2XA*00	WRF532SNB*00	WRF991BOO*00	WRS571CID*01	WRS965CIA*01	WSF26C2EX*01
MFT2776DE*01	MSB27C2XA*01	WRF535SMB*00	WRF991BOO*01	WRS576FID*00	WRS970CID*00	WSF26C2EX*03
MFT2778EE*00	MSC21C6MD*00	WRF535SWB*00	WRF991BOO*02	WRS576FID*01	WRS973CID*00	WSF26C2EX*02
MFT2976AE*02	MSC21C6MD*01	WRF540CWB*00	WRF997SDD*00	WRS586FID*00	WRS975SID*00	WSF26C3EX*00
MFT2976AE*03	MSC21C6MD*02	WRF736SDA*11	WRF997SDD*01	WRS586FID*01	WRV976FDE*00	WSF26C3EX*01
MFT2976AE*04	WRB119WFB*00	WRF736SDA*12	WRL767SIA*00	WRS586FIE*00	WRV986FDE*00	WSF26C3EX*03
MFX2570AE*4	WRB322DMB*00	WRF736SDA*13	WRL767SIA*01	WRS586FIE*01	WRV996FDE*00	WSF26C3EX*02
MFX2876DR*00	WRB329DFB*00	WRF757SDE*00	WRS321CDB*00	WRS586FLD*00	WRX735SDB*00	WSF26D2EX*01
MFX2876DR*01	WRB329DMB*00	WRF989SDA*02	WRS526SIA*00	WRS586FLD*01	WRX988SIB*00	WSF26D2EX*02
MSB26C6MD*00	WRB329LFB*00	WRF989SDA*03	WRS537SIA*00	WRS950SIA*00	WRX988SIB*01	
MSB26C6MD*01	WRB329RFB*00	WRF990SLA*02	WRS537SIA*01	WRS950SIA*01	WRX988SIB*02	
MSB26C6MD*02	WRF532SMB*00	WRF990SLA*03	WRS571CID*00	WRS965CIA*00	WSF26C2EX*00	

* Indica el color